

# Weller®

## WP 200



Gebruiksaanwijzing - Instruktionsbok - Betjeningsvejledning - Käyttöohjeet - Οδηγίες Λειτουργίας -  
Kullanım kılavuzu - Návod k použití - Instrukcja obsługi - Uzemeltetési utasítás - Návod na používanie - Navodila za uporabo - Kasutusjuhend - Naudojimo instrukcija - Lietošanas instrukcija

## Inhoud

1. Attentie!
2. Beschrijving  
Technische gegevens
3. Ingebruikneming
4. Potentiaalvereffening
5. Werkwijze
6. Toebehoren

## Innehållsförteckning

1. Observera!
2. Beskrivning  
Tekniska data
3. Idrigtagning
4. Potentialutjämning
5. Arbetstips
6. Tillbehör

## Indholdsfortegnelse

1. Bemærk!
2. Beskrivelse  
Tekniske data
3. Ibrugtagning
4. Potentialudligning
5. Arbejdsanvisninger
6. Tilbehør

## Sisällysluettelo

1. Huomio!
2. Kuvaus  
Tekniset tiedot
3. Käyttöönotto
4. Potentiaalintasaus
5. Työohjeet
6. Tarvikkeet

## Πίνακας περιεχομένων

1. Προσοχή!
2. Περιγραφή  
Τεχνικά στοιχεία
3. Θέση σε λειτουργία
4. Εξίσωση δυναμικού
5. Υποδειξεις εργασίας
6. Εξαρτήματα

## Pagina

1  
1  
1  
1  
1  
1

## İçindekiler

1. Dikkat!
2. Tanım  
Teknik bilgiler
3. Devreye alma
4. Potansiyel dengelenmesi
5. Çalışma uyarıları
6. Aksesuar

## Sayfa

6  
6  
6  
6  
6  
6

## Sidan

2  
2  
2  
2  
2  
2

## Obsah

1. Pozor!
2. Popis  
Technické údaje
3. Uvedení do provozu
4. Vyrovnaní potenciálů
5. Pracovní pokyny
6. Příslušenství

## Strana

7  
7  
7  
7  
7  
7

## Side

3  
3  
3  
3  
3  
3

## Spis treści

1. Uwaga!
2. Opis  
Dane techniczne
3. Uruchomienie
4. Wyrównanie potencjału
5. Wskazówki dot. pracy
6. Części zamienne

## Strona

8  
8  
8  
8  
8  
8

## Sivu

4  
4  
4  
4  
4  
4

## Tartalomjegyzék

1. Figyelem!
2. Leírás  
Műszaki adatok
3. Üzembevétel
4. Potenciálkiegyenlítés
5. Útmutató a munkához
6. Tartozékok

## Oldal

9  
9  
9  
9  
9  
9

## Σελίδα

5  
5  
5  
5  
5  
5

## Obsah

1. Pozor!
2. Opis  
Technické parametre
3. Uvedenie do prevádzky
4. Vyrovnanie potenciálov
5. Pracovné pokyny
6. Príslušenstvo

## Strana


10  
10  
10  
10  
10  
10

Vsebina	Stran
1. Pozor!	11
2. Tehnični opis	11
Tehnični podatki	11
3. Pred uporabo	11
4. Izenačevanje potenciala	11
5. Navodila za delo	11
6. Pribor	11

<b>Sisukord</b>	<b>Lehekülg</b>
1. Tähelepanu!	12
2. Kirjeldus	12
Tehnilised andmed	12
3. Kasutuselevõtt	12
4. Potentsiaalide ühtlustamine	12
5. Tööjuhised	12
6. Lisavarustus	12

<b>Turinys</b>	<b>Puslapis</b>
1. Dėmesio!	13
2. Aprašymas	13
Techniniai duomenys	13
3. Pradedant naudotis	13
4. Potencialų išlyginimas	13
5. Darbo nurodymai	13
6. Priedai	13

<b>Satura</b>	<b>rādītājs</b>
1. Uzmanību!	14
2. Apraksts	14
Tehniskie dati	14
3. Lietošanas uzsākšana	14
4. Potenciāla izlīdzināšana	14
5. Norādes darbam	14
6. Piederumi	14



1. Soldeerpunkt (XHT-serie)
2. Punthouder en greepdeel
3. Temperatuurbestendige antistatische siliconeleiding
4. Vergrendelbare aansluitstekker
5. Achterste greepdeel

1. Lödspets (XHT-serie)
2. Spetshållare och greppdel
3. Temperaturbeständig, antistatisk silikonkabel
4. Låsbar anslutningskontakt
5. Bakre greppdel

1. Loddespids (XHT-serie)
2. Spidsholder og greb
3. Temperaturbestandig antistatisk silikoneledning
4. Arreterbart tilslutningsstik
5. Greb, bagende

1. Juottokärki (XHT-sarja)
2. Kärjen pidin ja kahvaosa
3. Lämpötilan kestävä antistaattinen silikonjohto
4. Lukittava liittäntäpistoke
5. Takimmainen kahvaosa

1. Ακίδα συγκόλλησης (σειρά XHT)
2. Στήριγμα ακίδας και λαβή
3. Ανθεκτικός στη θερμοκρασία αντιστατικός αγωγός σιλικονής
4. Ασφαλιζόμενο φις σύνδεσης
5. Πίσω μέρος της λαβής

1. Havya ucu (XHT serisi)
2. Uç tutucusu ve tutamak bölümü
3. İsiya dayanıklı antistatik silikon hat
4. Kilitlenebilir bağlantı soketi
5. Arkı tutamak bölümü

1. Pájecí hrot (série XHT)
2. Držák hrotu a rukojet'
3. Antistatický silikonový kabel odolný proti teplotě
4. Zajišťovací připojovací zástrčka
5. Zadní část rukověti

1. Grot lutowniczy (seria XHT)
2. Mocowanie grotu oraz uchwyt
3. Przewód silikonowy w wersji antystatycznej, odporny na działanie temperatur
4. Blokowana wtyczka przyłączeniowa
5. Tylna część uchwytu

1. Forrasztócsúcs (XHT-sorozat)
2. Csúcstartó és markolat
3. Hőálló antisztatikus szilikonvezeték
4. Reteszeltető csatlakozódugó
5. Markolat hátsó része

1. Spájkovací hrot (série XHT)
2. Držák hrotu a rukovät
3. Antistatický silikonový kábel odolný proti teplote
4. Zaistňovacia pripájacia zástrčka
5. Zadná časť rukoväte

1. Spajkalna konica (serija XHT)
2. Držalo konice in prijemačni del
3. Temperaturno obstojen antistatični silikonski kabel
4. Priklicučni vtič z možnostjo zaklepanja
5. Zadnji prijemačni del

1. Jooteotsik (XHT-seeria)
2. Otsiku hoidik ja käepide
3. Temperatürkidel antistaatilene silikoonjuhe
4. Lukustataav ühenduspistik
5. Käepideme taagaosa

1. Lituoklio antgalis (serija XHT)
2. Atgalio laikiklis ir rankenos dalis
3. Atsparsus karščiui antistatinis silikoninis laidas
4. Fiksuojamasis kištukas
5. Galinė rankenos dalis

1. Lodēšanas uzgalis (sērija XHT)
2. Smalles turētājs un roktura daļa
3. Karstumizturīgs, antistatisks silikona vadojums
4. Fiksējams pieslēguma spraudnis
5. Roktura aizmugurējā daļa

## WP 200



We danken u voor de aankoop van de Weller-soldeerbout WP 200 en het door u gestelde vertrouwen in ons product. Bij de productie werd aan de strengste kwaliteitsvereisten voldaan om een perfecte werking van het toestel te garanderen.

## 1. Attentie!

Gelieve voor de ingebruikneming van het toestel de gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften dreigt gevaar voor leven en goed.

Voor ander, van de gebruiksaanwijzing afwijkend gebruik, alsook bij eigenmachtige verandering, wordt door de fabrikant geen aansprakelijkheid overgenomen.

### Veiligheidsinstructies

- De soldeerbout altijd in de originele houder leggen.
- Alle brandbare voorwerpen uit de buurt van het soldeerwerk具ijg verwijderen.
- Geschikte veiligheidskleding gebruiken. Verbrandingsgevaar door vloeibaar soldeerertin.
- De hete soldeerbout nooit onbeheer laten.
- Werk niet aan onder spanning staande delen.

## 2. Beschrijving

De soldeerbout WP 200 onderscheidt zich door het snel en precies bereiken van de soldeerpunkttemperatuur. Door een bijzonder krachtig verwarmingselement van 200 W wordt een uitstekend, dynamisch gedrag bereikt.

Vanwege de extra geoptimaliseerde sensorpositie is de soldeerbout met name geschikt voor soldeerwerkzaamheden met verhoogde temperatuur.

Met een geïntegreerde potentiaalvereffeningssleiding bestaat de mogelijkheid om een potentiaalvereffening met de soldeerpunkt tot stand te brengen. Door de antistatische uitvoering van greep en toevoerleiding voldoet de soldeerbout aan alle vereisten van de ESD-veilidgheid.

### Technische gegevens

Aansluitspanning:	24 V
Vermogen:	200 W
Opwarmingstijd:	ca. 30 sec. (50°C - 380°C)
Temperatuurbereik:	50 - 450 °C
Aansluitbaar aan:	WD 3M, WR 3M

## 3. Ingebruikneming

Soldeerbout in de veiligheidshouder leggen. Alle brandbare voorwerpen uit de buurt van het soldeerwerk具ijg verwijderen. De aansluitstekker (4) in de voedingseenheid steken en vergrendelen. Aan de voedingseenheid de gewenste temperatur

instellen. Na het verstrijken van de benodigde opwarmingstijd de soldeerpunkt van een beetje soldeersel voorzien.

## 4. Potentiaalvereffening

Een gewenste potentiaalvereffening met de soldeerpunkt kan via de gebruikte voedingseenheid tot stand gebracht worden. De aansluitmogelijkheden van een potentiaalvereffening zijn in de gebruiksaanwijzing van de voedingseenheid beschreven.

## 5. Werkvoorschriften

### Punthouder

- Soldeerbout afkoelen
- Houd de soldeerbout met de stift licht naar beneden.
- Soldeerbout aan het achterste greepdeel (5) vasthouden en punthouder (2) door naar rechts te draaien afschroeven
- Punthouder (2) naar voren toe aftrekken
- Soldeerpunkt (1) bevindt zich nu los in de punthouder (2)

Het soldeerpunkt/meetpunt niet op de reinigingsspots of kunststof oppervlakken leggen of afkoelen.

Bij het gebruik van meerdere soldeerpunkttypen wordt aangeraden om soldeerpunkt (1) en punthouder (2) samen als snel wisselsysteem te gebruiken. (zie pagina 15)

De warmteoverdrachtvakken van verwarmingselement en soldeerpunkt schoon houden.

Antistatische kunststoffen zijn ter vermindering van statische ladingen van geleidende vulstoffen voorzien. Daardoor zijn ook de isolerende eigenschappen van het kunststof verminderd.

De gebruiksaanwijzing van de gebruikte voedingseenheid is aanvullend bij deze gebruiksaanwijzing van toepassing.

Bij soldeerwerkzaamheden met heel geringe warmtebehoefte kan de betrouwbaarheid van de setbackfunctie verminderd zijn.

## 6. Toebehoren

Soldeerpunten afbeeldingen XHT-tips zie pagina 15.

Afbeelding explosietekening zie pagina 16.

### Technische wijzigingen voorbehouden!

De geactualiseerde gebruiksaanwijzingen vindt u bij [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

Tack för köpet av Weller lödkolven WP 200 och visat förtroende. Vid tillverkningen har mycket stränga kvalitetskrav tillämpats för att säkerställa en klanderfrei apparatfunktion.

## 1. Observera!

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning och bifogade säkerhetsanvisningar innan du sätter apparaten i drift. Det är livsfarligt att inte följa säkerhetsföreskrifterna.

Tillverkaren ansvarar inte för användningar som avviker från bruksanvisningen, samt för egenmäktiga förändringar.

### Säkerhetsanvisningar

- Lägg alltid lödkolven i originalhållaren.
- Ta bort alla brännbara föremål från lödverktygets omedelbara närbild.
- Använd lämpliga skyddskläder. Fara för förbränning genom flyttande lödtenn.
- Lämna aldrig den varma lödkolven utan tillsyn.
- Arbeta inte med detaljer som står under spänning.

## 2. Beskrivning

Lödkolven WP 200 utmärker sig genom att lödspetstemperaturen uppnås snabbt och exakt. Genom ett särskilt effektstarkt 200 W värmeelement uppnås ett utmärkt dynamiskt förhållande.

Tack vare en extra optimerad sensorposition är lödkolven särskilt lämplig för lödningsarbeten med högre värmeförlöp.

Med integrerad potentialkompenserande ledning består möjligheten att upprätta önskad potentialkompensering gentemot lödspetsen. Genom den antistatiska konstruktionen av grepp och kabel uppfyller lödkolven alla kraven på ESD-säkerhet.

### Tekniska data

Anslutningsspänning:	24 V
Effekt:	200 W
Uppvärmningstid:	ca. 30 sek. (50°C-380°C)
Temperaturområde:	50 - 450 °C
Kan anslutas till:	WD 3M, WR 3M

## 3. Idrifttagning

Lägg lödkolven i säkerhetshållaren. Ta bort alla brännbara föremål från lödverktygets omedelbara närbild. Stick in och lås anslutningskontakten (4) i försörjningsenheten. Ställ in den önskade temperaturen på försörjningsenheten. Efter uppvärmningen fuktar man lödspetsen med lödtenn.

## 4. Potentialutjämning

Den önskade potentialkompenseringen mot lödspetsen kan upprättas med det använda försörjningsaggregatet. Anslutningsmöjligheterna för en potentialkompensderande ledning beskrivs i bruksanvisningen för försörjningsenheten.

## 5. Arbetsanvisningar

### Byte av spets

- Kyl av lödkolven
- Håll lödkolven med spetsen lätt nedåtlutad.
- Håll fast lödkolven i den bakre greppdelen (5) och skruva av spetshållaren (2) genom att vrinda åt höger
- Dra av spetshållaren (2) framåt
- Lödspetsen (1) sitter nu löst i spetshållaren (2)

Den varma lödspetsen / mätspetsen får inte placeras på eller svalna på rengöringssvampen eller plasttytor.

När flera olika lödspetstyper ska användas, rekommenderar vi att lödspetsen (1) och spetshållaren (2) används tillsammans som snabbväxelsystem. (se sidan 15).

Håll de värmelande ytorna på värmeelement och lödspets ren.

Antistatiska plaster är försedda med ledande fyllämen för hindra statisk uppladdning. Därmed minskas även plastens isoleringsegenskaper.

Bruksanvisningen för den använda försörjningsenheten gäller här som komplementär.

Vid lödningsarbeten med mycket lågt värmeförbehov kan tillförlitligheten hos Setback-funktionen påverkas negativt.

## 6. Tillbehör

Lödspetsar Bilder XHT-Tips se sidan 15.

Bild sprängkiss se sida 16.

### Med förbehåll för tekniska ändringar!

De uppdaterade bruksanvisningarna finns på  
[www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

Vi takker Dem for den tiltro, De viser os ved at købe denne Weller loddekolbe WP 200. Der stilles strenge kvalitetskrav til produktionen for at sikre, at apparatet fungerer korrekt.

## 1. Bemærk!

Før ibrugtagning bedes De læse denne brugsvejledning nøje igennem. Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes, kan der være fare for kvaestelser med døden til følge.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af, at apparatet anvendes til andre formål end anført i brugsanvisningen eller egenmægtigt ændres.

### Sikkerhedshenvisninger

- Loddekolben placeres altid i den originale opbevaring.
- Alle antændelige genstande i nærheden af det varme loddeværktøj bør fjernes.
- Der skal anvendes tilstrækkelig beskyttelsesbeklædning. Fare for forbrænding gennem flydende loddetin.
- Den varme loddekolbe bør aldrig efterlades uden opsyn.
- De bør ikke arbejde ved dele, som står under spænding.

## 2. Beskrivelse

Loddekolben WP 200 er kendtegnet ved, at den hurtigt og præcis når den rette loddespidstemperatur. Det specielt effektfulde 200 W-varmeelement sørger for en velfungerende, dynamisk funktion.

På grund af den ekstra optimerede følerposition er loddekolben især egnet til loddeopgaver med forhøjet varmetilførsel.

Den integrerede potentialudligning giver mulighed for at etablere potentialudligning til loddespidsen efter behov. Det antistatiske håndtag og tilledning sikrer, at loddekolben opfylder EFS's krav om sikkerhed.

### Tekniske data

Indgangsspænding:	24 V
Effekt:	200 W
Opvarmningstid:	ca. 30 sek. (50°C - 380°C)
Temperaturområde:	50 - 450 °C
Kan tilsluttes til:	WD 3M, WR 3M

den er udløbet, vædes loddespidsen med lidt loddemiddel.

## 4. Potentialudligning

Der kan kun oprettes den ønskede potentialudligning til loddespidsen via den valgte forsyningssenhed. Tilslutningsmulighederne for en potentialudligningsledning er beskrevet i forsyningssenhedens betjeningsvejledning.

## 5. Arbejdsanvisninger

### Udskiftning af spidser

- Afkøl loddekolben
- Loddekolben holdes med spidsen svagt nedad.
- Hold fast i loddekolben ved bagenden af grebet (5), og skru spidholderen (2) af ved at dreje til højre
- Træk spidholderen (2) fremad og væk
- Loddespidsen (1) sidder nu løst i spidholderen (2)

Loddespidsen / målespidsen må ikke lægges til afkøling på rensesvampen eller på kunststofmaterialer.

Hvis der anvendes flere typer loddespidsen, anbefales det at anvende loddespids (1) og spidholder (2) samlet, så disse danner et hurtigt skiftesystem. (se side 15)

De varmeførende flader på varmeelement og loddespids skal holdes rene.

Antistatiske materialer består af ledende fyldstoffer for at undgå statiske ladninger. Derved formindskes også kunststofmaterialets isoleringsegenskaber.

Betjeningsvejledningen til den valgte forsyningssenhed skal ses som supplement til denne betjeningsvejledning.

Setbackfunktionens pålidelighed kan risikere at falde under loddearbejder med meget lavt varmebehov.

## 6. Tilbehør

Loddespids Billeder XT-tips se side 15.

Billede eksploderet tegning: se side 16.

### Forbehold for tekniske ændringer!

De aktuelle betjeningsvejledninger findes på [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

## 3. Ibrugtagning

Loddekolben placeres i sikkerhedsholderen. Alle brændbare genstande i nærheden af loddeværktøjet fjernes. Stikket (4) sættes i forsyningssenheden og låses. Den ønskede temperatur indstilles på forsyningssenheden. Når opvarmningsti

Kiitämme sinua osoittamastasi luottamuksesta ostettuasi Weller Micro-juottokolville WP 200. Valmistuksen perustana on ollut tiukat laatuvaatimukset, jotka varmistavat laitteen virheettömän toiminnan.

## 1. Huomio!

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käytöönottoa. Turvallisuusohjeiden läiminlyönti voi johtaa loukkaantumiisiin tai hengenvaaraan.

Valmistaja ei otta vastuuta muusta käyttöohjeista poikkeavasta käytöstä tai omavaltaisesti suoritetusta muutoksista.

### Turvallisuusohjeet

- Laita juottokolvi aina alkuperäiseen pidikkeeseen.
- Ota kaikki helpostipalavat esineet kuuman juottimen läheisyydestä pois.
- Käytä sopivia suojarusteita. Nestemäinen juottotina aiheuttaa palovammojen vaaran.
- Älä jätä kuumaa juottokolvia ilman valvontaa.
- Älä tee töitä jännitteenalaisilla osilla.

## 2. Kuvaus

Juottokolvi WP 200 erottuu edukseen nopean ja tarkan juottokärjen lämpötilan saavuttamisen ansiosta. Erityisen tehokas 200 W kuumennuselementti takaa optimaalisen dynaamisen toiminnan.

Anturin optimaalisen sijainnin ansiosta juottokolvi sopii erityisen hyvin sellaisiin töihin, joissa tarvitaan suuria lämmönsyöttöitä.

Integroidulla potentiaalintasausjohdolla on mahdollista laatia haluamasi potentiaalintasaus juottokärkeen. Kahvan ja johdon antistaattinen rakenne täyttää kaikki ESD-turvallisuuden vaatimukset.

### Tekniset tiedot

Kytkennejännite:	24 V
Teho:	200 W
Kuumennusaika:	n. 30 sek. (50°C - 380°C)
Lämpötila-alue:	50 - 450 °C
Voidaan liittää:	WD 3M, WR 3M

## 4. Potentiaalintasaus

Haluamasi potentiaalin tasaus juottokärkeen voidaan laatia käytetyn syöttöyksikön avulla. Potentiaalintasausjohdon liitintämahdolisuudet on kuvattu syöttöyksikön käyttöohjeissa.

## 5. Toimintaohjeet

### Kärjen vaihto

- Anna juottokolvin jäähtyä
- Pidä juottokolvia kärki kevyesti alaspäin.
- Pidä juottokolvia takimmaisesta kahvaosasta (5) kiinni ja kierrä kärjen pidin (2) oikealle auki
- Vedä kärjen pidin (2) eteen pään irti
- Juottokärki (1) on nyt irallaan kärjen pitimessä (2)

Älä laita juottokärkeä / mittakärkeä puhdistussieni tai muovipintojen päälle tai jäähdytä niitä niiden päällä.

Käytettäessä useampia juottokärkityppipareja, suositeltavaa juottokärkeä (1) ja kärjen pidintä (2) käytetään yhdessä nopeana vaihtojärjestelmänä. (katso sivu 15)

Pidä kuumennuselementin lämmönsiirtopinnat ja juottokärki puhtaana.

Antistaattiset muovit on varustettu johtavilla täyttöaineilla staattisten latausten estämiseksi. Siten muovin eristysominaisuudet ovat myös pienentyneet.

Käytetyn syöttöyksikön käyttöohjeet täydentävät tästä käyttöohjetta.

Juotostöissä, joiden lämmöntarve on erittäin pieni, se voi vaikuttaa takaisinasentustoiminnon luotettavuuteen.

## 6. Tarvikkeet

Juottokärjet kuvat XHT-vihjeet katso sivu 15.

Räjähdykskuva, ks. sivu 16.

### Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Viimeisimmät käyttöohjeet saat osoitteesta  
[www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

## 3. Käyttöönotto

Laita juottokolvi turvapidikkeeseen. Ota kaikki helpostipalavat esineet juottimen läheisyydestä pois. Pistä liitintäpistoke (4) syöttöyksikköön ja lukitse se. Säädä haluamasi lämpötila syöttöyksiköstä. Kun tarvittava kuumennusaika on kulunut, kostuta juottokärki juotteella.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, αγοράζοντας το έμβολο συγκόλλησης WP 200 της Weller. Κατά την κατασκευή τηρήθηκαν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της συσκευής.

## 1. Προσοχή!

Πριν τη θέση σε λειτουργία της συσκευής διαβάστε παρακαλώ προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανονισμών ασφαλείας υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την αρπαγέλειά σας.

Για κάθε άλλη χρήση, που αποκλίνει από τις οδηγίες λειτουργίας, καθώς και σε περίπτωση αυθαίρητης μετατροπής, δεν αναλαμβάνεται από την πλευρά του κατασκευαστή καμία ευθύνη.

### Υποδείξεις ασφαλείας

- Εναποθέτε το έμβολο συγκόλλησης πάντοτε στη γνήσια βάση εναπόθεσης.
- Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα κοντά από το καυτό εργαλείο συγκόλλησης.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Κίνδυνος εγκαύματος από τον υγρό καστίτερο κόλλησης (καλά).
- Μην αφήνετε ποτέ το καυτό έμβολο συγκόλλησης χωρίς επιτήρηση.
- Μην εργάζεστε σε μέρη που βρίσκονται υπό τάση.

## 2. Περιγραφή

Το έμβολο συγκόλλησης WP 200 χαρακτηρίζεται από μια γρήγορη και ακριβή επίτευξη της θερμοκρασίας της ακίδας συγκόλλησης. Χάρη σε ένα ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης θερμαντικό στοιχείο 200 W επιτυγχάνεται μια εξαιρετική, δυναμική συμπεριφορά.

Χάρη στην πρόσθετα βελτιστοποιημένη θέση του αισθητήρα το κολλητήριο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες κόλλησης με αεχμένη προσθήκη θέρμανσης.

Με έναν ενσωματωμένο αγωγό εξίσωσης δυναμικού υπάρχει η δυνατότητα της αποκατάστασης μιας επιθυμητής εξίσωσης δυναμικού στην ακίδα συγκόλλησης. Χάρη στην αντιστατική κατασκευή της λαβής και του αγωγού τροφοδοσίας πληροί το έμβολο συγκόλλησης όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας ESD (ηλεκτροστατικά κινδυνεύοντα δομοστοιχεία).

### Τεχνικά στοιχεία

Τάση αύνδεσης:	24 V
Ισχύς:	200 W
Χρόνος θέρμανσης:	περίπου 30 δευτ. (50°C - 380°C)
Περιοχή θερμοκρασίας:	50 - 450 °C
Δυνατότητα σύνδεσης:	WD 3M, WR 3M

## 3. Θέση σε λειτουργία

Εναποθέτε το έμβολο συγκόλλησης στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας.

Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα κοντά από το εργαλείο συγκόλλησης. Τοποθετήστε το φις σύνδεσης (4) στο τροφοδοτικό και ασφαλίστε το. Ρυθμίστε στο τροφοδοτικό την επιθυμητή θερμοκρασία. Μετά το πέρας του απαιτούμενου χρόνου θέρμανσης προσθέστε στην ακίδα συγκόλλησης λίγο συγκόλλητικό κράμα (καλά).

## 4. Εξίσωση δυναμικού

Μια επιθυμητή εξίσωση δυναμικού με την ακίδα συγκόλλησης μπορεί να αποκατασταθεί μέσω του χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού. Οι δυνατότητες σύνδεσης ενός αγωγού εξίσωσης δυναμικού περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας του τροφοδοτικού.

## 5. Υποδείξεις εργασίας

### Αλλαγή ακίδας

- ψύξτε το έμβολο συγκόλλησης
- Κρατήστε το έμβολο συγκόλλησης με την ακίδα ελαφρά προς τα κάτω.
- Κρατήστε σταθερά το έμβολο συγκόλλησης στο πίσω μέρος της λαβής (5) και ξεβιδώστε το στήριγμα της ακίδας (2), στρέφοντάς το προς τα δεξιά
- Αφαιρέστε το στήριγμα της ακίδας (2) προς τα εμπρός
- Η ακίδα συγκόλλησης (1) βρίσκεται τώρα ελεύθερη στο στήριγμα της ακίδας (2)

Μην αποθέσετε ή μην ψύξετε την ακίδα συγκόλλησης / ακίδα μέτρησης πάνω στο σφουγγάρι καθαρισμού ή σε πλαστικές επιφάνειες.

Σε περίπτωση χρήσης περισσότερων τύπων ακίδων συγκόλλησης, συνίσταται να χρησιμοποιείτε την ακίδα συγκόλλησης (1) και το δακτυλίδι της ακίδας (2) μαζί ως γρήγορο σύστημα αλλαγής. (βλέπε σελίδα 15)

Διατηρείτε τις επιφάνειες μετάδοσης της θερμότητας του θερμαντικού σώματος και της ακίδας συγκόλλησης καθαρές.

Για την παρεμπόδιση των στατικών φορτίων τα αντιστατικά συνθετικά υλικά είναι εφοδιασμένα με αγώγιμα υλικά. Ετσι μειώνονται επίσης και οι ιδιότητες μόνωσης του συνθετικού υλικού.

Οι οδηγίες λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού συμπληρώνουν αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

Κατά τις εργασίες συγκόλλησης με πάρα πολύ μικρή απαίτηση θερμότητας μπορεί η αξιοποίησία της λειτουργίας επαναφοράς να παρουσιάζει πρόβλημα.

## 6. Εξαρτήματα

Εικόνες ακίδων συγκόλλησης XHT βλέπε στη σελίδα 15.

Απεικόνιση της συσκευής βλέπε στη σελίδα 16

Με επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών!

Τις ενημερωμένες οδηγίες λειτουργίας θα τις βρείτε κάτω από [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

Weller Lehim kalemi WP 200 havyasını satın almakla, bize göstermiş olduğunuz güven için çok teşekkür ederiz. Üretim sırasında cihazın kusursuz olarak çalışmasını güvenceye alan en sıkı kalite talepleri temel alınmıştır.

## 1. Dikkat!

Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu çok dikkatli okuyunuz. Emniyet talimatlarına uyulmaması durumunda hayatı tehdite söz konusu olabilir.

Kullanım kılavuzundan sapan kullanımda ve kendi başınıza yaptığıınız değişikliklerde, üretici tarafından hiç bir sorumluluk üstlenilmez.

### Güvenlik uyarıları

- Lehim havyasını daima orijinal altlığına koynuz.
- Yanma tehlikesi olan tüm objeleri sıcak havyanın yakından uzaklaştırınız.
- Yanabilir tüm objeleri sıcak havyanın çevresinden uzaklaştırınız. Sıvı lehimden dolayı yanma tehlikesi .
- Sıcak havyayı asla denetimsiz bir şekilde bırakmayın.
- Gerilim altında duran parçalarda çalışma yapmayın.

## 2. Tasvir

Lehim havyasının WP 200 en büyük özelliği lehim havyası sıcaklığına çok hızlı ve hassas bir şekilde ulaşmasıdır. Özellikle 200 W'lık güçlü ısıtma elemanı sayesinde mükemmel ve dinamik bir sıcaklığa ulaşılır.

İlave en iyi sensör konumu sayesinde havya, yüksek ısılardaki lehimleme i lemleri için de uygun hale gelmiştir.

Entegre edilmiş bir potansiyel denkleme hattı vasıtasyyla lehim kalemi ucuna istediğiniz potansiyel denklemesini yapabilirsiniz. Antistatik model kulp ve hatlarıyla lehim kalemi bütün ATB güvenlik gereksinimlerine uymaktadır.

### Teknik bilgiler

Bağlantı gerilimi:	24 V
Gücü:	200 W
Isıtma süresi:	yaklaşık 30 san. (50°C - 380°C)
Sıcaklık aralı i:	50 - 450 °C
Bağlandığı yer:	WD 3M, WR 3M

## 3. Kullanıma alış

Lehim aletini yatağına bırakınız. Yakın çevreden bütün yanıcı cisimleri uzaklaştırınız. Elektrik fışını (4) beslenim birimine takınız ve kilitleyiniz. Beslenim biriminde istenilen ısıyı ayarlayınız. Gerekli ısıya ulaşıldıktan sonra lehim kalemi ucuna ince bir lehim tabakası sürüneniz.

## 4. Potansiyel denkleme

Kullanılan beslenim birimi üzerinden lehim kalemi ucuna istenilen potansiyel denklemesi yapılabilir. Potansiyel denkleme hattının bağlantı şekilleri için, söz konusu beslenim biriminin kullanım kitabına bakınız.

## 5. Kullanımla ilgili notlar

### Uç değiştirilmesi

- Havaya soğutulmalıdır
- Havaya, uç ile birlikte aşağıya doğru tutulmalıdır.
- Havyalar arka tutamak bölümünden (5) tutulmalı ve uç tutucusu (2) sağa çevrilerek vidalanmalıdır
- Uç tutucusu (2) öne doğru çekilmelidir
- Havaya ucu (1) şimdi gevşek olarak uç tutucunda (2) bulunmaktadır

Lehim kalem ucu / ölçüme kalemi ucunu temizlik süngerine veya plastik yüzeylere koymayınız, böyle yerlerde soğumaya bırakmayın.

Birden fazla havya ucu tipi kullanıldığında, havya ucu (1) ve uç tutucusu (2) beraber olarak hızlı değiştirme sistemi olarak kullanılabilir. (Bkz. Sayfa 15)

Isıtıcı ve lehim kalemi uçlarının ısı iletken yüzeylerini temiz tutunuz.

Aletin antistatik plastik kısımlarına statik yükleri önlemek için iletken dolgu maddeleri ilave edilmiştir. Bu nedenle plastik kısımların izolasyon özelliğinin tam değildir.

Bu kullanım açıklamaları yanında, elektrik beslenim ünitenizin kullanım kitabındaki açıklamaları da dikkate alınınız.

Çok düşük sıcaklıkların gerekli olduğu lehim çalışmalarında değerleri geri set etme fonksiyonunun güvenilirliği olumsuz bir şekilde etkilenebilir.

## 6. Aksam

Lehim kalemi uçları Resimler XHT uçları bkz. 15 Sayfa . Resim Sökülü hal çizimi bkz. Sayfa 16.

### Teknik değişikliklerin hakkı saklıdır!

Güncellenmiş kullanım kılavuzlarını [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com) sayfasında bulabilirsiniz.

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením páječka Weller WP 200. Při výrobě bylo dbáno na nejprůřejší požadavky na kvalitu, které zaručují spolehlivou funkci nářadí.

## 1. Pozor!

Před uvedením nářadí do provozu si pozorně přečtěte tento návod k použití. Při nedodržení bezpečnostních předpisů hrozí nebezpečí ohrožení zdraví nebo života.

Při použití, které neodpovídá provoznímu návodu, nebo při svévolných změnách nepřebírá výrobce zodpovědnost.

### Bezpečnostní pokyny

- Páječku vždy odkládejte do originálního bezpečnostního stojánku.
- Odstraňte z blízkosti horké páječky všechny hořlaviny.
- Používejte vhodný ochranný oděv. Nebezpečí popálení tekutým pájecím címem.
- Horkou páječku nenechávejte nikdy bez dozoru.
- Nepájejte díly, které jsou pod napětím.

## 2. Popis

Páječka WP 200 se vyznačuje rychlým a přesným dosažením pracovní teploty pájecího hrotu. Výtečné dynamické charakteristiky se dosahuje zvlášť účinným 200 W topným článekem.

Z důvodu použití dodatečného optimalizačního snímače je páječka mimořádně vhodná pro pájení s vyšším nárustem tepla.

Integrované vedení k vyrovnanávání potenciálů umožňuje vytvoření požadovaného vyrovnaní potenciálů u pájecího hrotu. Díky antistatickému provedení rukojeti a vedení splňuje páječka všechny nároky bezpečnosti v souladu s požadavky Evropského odborového svazu.

### Technické údaje

Napájecí napětí:	24 V
Výkon:	200 W
Doba ohřevu:	cca 30 s (50 °C - 350 °C)
Teplotní rozsah:	50 - 450 °C
Lze připojit k:	WD 3M, WR 3M

## 4. Vyrovnaní potenciálů

Požadované vyrovnaní potenciálů u pájecího hrotu může být vytvořeno pomocí použitého napájecího zařízení. Možnosti připojení vedení k vyrovnaní potenciálů jsou popsány v provozním návodu napájecí jednotky.

## 5. Pracovní pokyny

### Výměna pájecího hrotu

- Páječku nechte vychladnout
- Páječku držte hrotem mírně dolů.
- Uchopte páječku za zadní část rukojeti (5) a otáčením doprava odšroubujte držák hrotu (2)
- Držák hrotu (2) sejměte směrem dopředu
- Pájecí hrot (1) je nyní volně v držáku (2)

Pájecí / měřící hrot neodkládejte, resp. nechladte, na mycí houbě nebo umělé povrchu.

Při použití více typů pájecích hrotů doporučujeme používat pájecí hrot (1) a držák hrotu (2) společně jako rychlovýmenný systém. (viz strana 15)

Udržujte plochy sdílení tepla topného tělesa a pájecího hrotu v čistotě.

Antistatické plasty jsou opatřeny vodivými náplněmi, aby se tak zabránilo nabítí statickým nábojem. Tím se také snižují izolační vlastnosti plastu.

Provozní návod použité napájecí jednotky doplňuje tento návod.

Při pájení s velmi nízkou potřebou tepla může být snížena spolehlivost funkce setback.

## 6. Příslušenství

Obrázky pájecích hrotů XHT-Tips viz strana 15.

Obrázek s rozkladovým výkresem viz stranu 16

### Technické změny vyhrazeny!

Aktualizovaný provozní návod najdete na adrese [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

## 3. Uvedení do provozu

Odložte páječku do bezpečnostního stojánu. Odstraňte z blízkosti páječky všechny hořlaviny. Zasuňte přípojnou vidlici (4) do napájecí jednotky a zajistěte ji. Nastavte na napájecí jednotce požadovanou teplotu. Po uplynutí nezbytné doby ohřevu smوčte pájecí hrot v pájce.

Dziękujemy za zaufanie okazane nam przy lutownicą Weller WP 200. Za podstawę produkcji przyjęto surowe wymogi jakościowe, które gwarantują poprawne działanie urządzenia.

## 1. Uwaga!

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia.

Za inne, niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi użytkowanie lutownicy oraz samowolne zmiany w urządzeniu producent nie ponosi odpowiedzialności.

### Wskazówki bezpieczeństwa

- Lutownicę zawsze odkładać na firmową podstawkę.
- W pobliżu rozgrzanego narzędzia lutowniczego nie mogą znajdować się żadne łatwopalne przedmioty.
- Korzystać z właściwej odzieży ochronnej. Niebezpieczeństwo poparzenia płynną cyną lutowniczą.
- Nie pozostawiać rozgrzanej lutownicy bez nadzoru.
- Nie pracować przy elementach będących pod napięciem.

## 2. Opis

Lutownica WP 200 wyróżnia się natychmiastowym i precyzyjnym osiąganiem temperatury lutowniczej. Element grzewczy o mocy 200 W i szczególnie wysokiej sprawności, pozwala na uzyskanie znakomitego i dynamicznego zachowania urządzenia podczas pracy. Dzięki umieszczeniu w niej czujnika optymalizującego, lutownica szczególnie nadaje się do prac lutowniczych wykonywanych w wysokich temperaturach.

Zintegrowany przewód wyrównania potencjału pozwala na uzyskanie żądanego wyrównania potencjału względem grotu lutowniczego. Antystatyczne właściwości uchwytu i przewodów gwarantują spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa ESD.

### Dane techniczne

Napięcie przyłączeniowe:	24 V
Moc:	200 W
Czas nagrzewania:	ok. 30 sek. (50°C - 380°C)
Zakres temperatur:	50 - 450 °C
Podłączenie do:	WD 3M, WR 3M

## 3. Uruchomienie

Położyć lutownicę na podstawce lutownicy. W pobliżu

lutownicy nie mogą znajdować się żadne łatwopalne przedmioty. Podłączyć wtyczkę przyłączeniową (4) do instalacji zasilającej i zablokować. Przy instalacji zasilającej ustawić żądaną temperaturę. Po upływie wymaganego czasu nagrzewania należy nanieść na grot niewielką ilość lutu.

## 4. Wyrównanie potencjału

Żądane wyrównanie potencjału względem grotu lutowniczego można uzyskać poprzez stosowaną jednostkę zasilającą. Sposoby przyłączania przewodu wyrównania potencjału opisane zostały w instrukcji obsługi jednostki zasilającej.

## 5. Wskazówki dot. pracy

### Wymiana grotu

- Schłodzić lutownicę
- Przytrzymać lutownicę z grotem skierowanym lekko w dół.
- Przytrzymać lutownicę za tylną część uchwytu (5) i wykręcić mocowanie grotu (2) obracając nim w prawo
- Ściągnąć do przodu mocowanie grotu (2)
- Grot lutowniczy (1) osadzony jest teraz luźno w mocowaniu (2)

Nie wolno odkładać grotu lutowniczego / grotu pomiarowego na gąbce do czyszczenia lub na powierzchniach z tworzywa sztucznego, w celu schłodzenia grotu.

Używając wielu typów grotu lutowniczego, zaleca się stosowanie grotu (1) i mocowania (2) jako kompletnego systemu do szybkiej wymiany. (patrz strona 15).

Utrzymywać w czystości powierzchnie przewodzące ciepło elementu grzewczego oraz grotu lutowniczego. Antystatyczne tworzywa sztuczne wypełnione zostały substancjami przewodzącymi, co pozwala zapobiec powstaniu ładunków elektrostatycznych. Powoduje to również zmniejszenie właściwości izolacyjnych tworzywa.

Instrukcja obsługi jednostki zasilającej, stanowi uzupełnienie do niniejszej instrukcji obsługi lutownicy.

Wykonywanie prac lutowniczych o bardzo niskim zapotrzebowaniu w ciepło może mieć wpływ na niezawodność funkcji "setback".

## 6. Akcesoria

Ilustracje grotów lutownicznych i porady XHT patrz na stronie 15.

Rysunek rozkładowy patrz strona 16.

### Zmiany techniczne zastrzeżone!

Zaktualizowane instrukcje obsługi znajdują się pod adresem: [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

Köszönjük a Weller WP 200 forrasztópáka megvásárlásával irányunkban mutatott bizalmát. A gyártás során a legszigorúbb minőségi követelményeket vettük alapul, ami biztosítja a készülék kifogástalan működését.

## 1. Figyelem!

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa át ezt az üzemeltetési útmutatót. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása baleset- és életveszélyt jelent.

Más, az üzemeltetési utasítástól eltérő használatért, valamint önkényes változtatás esetén, a gyártó nem vállalja a felelősséget.

### Biztonsági utasítások

- A forrasztópákat helyezze mindenkorra a korábbihoz hasonlóan.
- Távolítsa el minden gyűlékony tárgyat a forró forrasztószerszámról közeli részről.
- Használjon alkalmassá tetteknek a gyűlékony folyékony forrasztón miatt.
- A forró forrasztópákat soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne dolgozzon feszültség alatt álló alkatrészeken.

## 2. Leírás

A WP 200 forrasztópáka a forrasztási hőmérséklet villámgyors és pontos elérésével tűnik ki. A különösen nagy teljesítőképességű 200 wattos fűtőelemmel kiemelkedő dinamikus tulajdonság érhető el.

A kiegészítő optimalizált érzékelő pozícióinak köszönhetően ez a forrasztópáka különösen alkalmassá válik a megnövekedett hőátadást igénylő forrasztási munkákhoz.

A beépített potenciálkiegyenlítő vezeték segítségével megvalósítható a forrasztócsúcshoz képest kívánt potenciálkiegyenlítés. A nyél és a vezeték antisztatikus kivitelének köszönhetően a forrasztópáka kielégíti az ESD-biztonság követelményeit.

### Műszaki adatok

Csatlakoztatási feszültség:	24 V
Teljesítmény:	200 W
Felfűtési idő:	kb. 30 s (50°C - 380°C)
Hőmérséklet-tartomány:	50-450 °C
Csatlakoztathatóság:	WD 3M, WR 3M

közeli részről. Csatlakoztassa és reteszelje a csatlakozódugót (4) a tápegységhöz. Állítsa be a tápegységen a kívánt hőmérsékletet. A szükséges felfűtési idő letelte után nedvesítse meg a forrasztócsúcst egy kevés forraszanyaggal.

## 4. Potenciálkiegyenlítés

A forrasztócsúcshoz képesti kívánt potenciálkiegyenlítés a használt tápegységen keresztül valósítható meg. A potenciálkiegyenlítő vezeték csatlakozási lehetőségeit a tápegység használati útmutatója írja le.

## 5. Útmutató a munkához

### A forrasztócsúcscseréje

- Hűtse le a forrasztópákat
- Tartsa a forrasztópákat enyhén a csúccsal feléle.
- Fogja meg a forrasztópákat a markolat hátsó részénél (5) és csavarja le a csúcstartót (2) jobbra fordítással
- Húzza le előre a csúcstartót (2)
- A forrasztócsúcscseréje (1) most kilazítva található a csúcstartóban (2)

A forrasztócsúcscseréje / mérőcsúcscseréje nem szabad a tisztítófűrőbe vagy műanyag felületekre tenni, illetve ott lehüteni.

Ha több típusú forrasztócsúcscseréje használ, akkor azt ajánljuk, hogy a forrasztócsúcscseréje (1) és a csúcstartót (2) együtt, mint gyorsan cserélhető rendszert, használja. (Lásd a 15 oldalt)

Tartsa tisztán a fűtőtest és a forrasztócsúcs hőátviteli felületeit.

Az antisztatikus műanyagokat a statikus feltöltődés megakadályozására vezetőképes töltőanyagokkal látták el. Ezáltal a műanyag szigetelőképessége romlik.

A használt tápegység üzemeltetési utasítása ezen üzemeltetési utasítás kiegészítéseként érvényes.

Nagyon kis hőigényű forrasztási munkák során csökkenhet a Setback-funkció megbízhatósága.

## 6. Tartozékok

Az alacsony hőmérsékletű forrasztócsúcscseréje (1) következő oldalon láthatók: 15.

Robbantott ábrát lásd a 16. oldalon

**A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!**

**A frissített üzemeltetési útmutatókat a [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com) oldalon találja.**

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili zakúpením spájkovačka Weller WP 200. Pri jej výrobe boli dodržané náročné požiadavky na kvalitu, ktoré zaručujú bezchybné fungovanie zariadenia.

## 1. Pozor!

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte návod na používanie. Pri nedodržaní bezpečnostných predpisov hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Pri použíti, ktoré sa líši od návodu na obsluhu, ako aj pri svojvoľných zmenách, nepreberá výrobca zodpovednosť.

### Bezpečnostné pokyny

- Spájkovačku vždy odkladajte do originálneho odkladacieho stojana.
- Z blízkosti spájkovačky odstráňte všetky horľavé predmety.
- Používajte vhodný ochranný odev. Nebezpečenstvo popálenia roztaženým cínom.
- Horúcu spájkovačku nikdy neponechávajte bez dozoru.
- Nepracujte na častiach, ktoré sú pod napätiom.

## 2. Popis

Spajkalnik WP 200 odlikuje hitro in natančno doseganje teploty spajkalne konice. Posebno zmogljiv grelni element moči 200 W zagotavlja odlične dinamične karakteristike spajkalnika.

Z dôvodu použitia dodatočného optimalizačného snímača je spájkovačka mimoriadne vhodná na spájkovanie s vyšším nárastom tepla.

Integrované vedenie na vyrovnanie potenciálov umožňuje vytvorenie požadovaného vyrovnania potenciálov voči spájkovaciemu hrotu. Spájkovačka vďaka antistatickej rukoväti a vedeniu splňa všetky požiadavky bezpečnosti ESD.

### Technické parametre

Napájacie napätie:	24 V
Príkon:	200 W
Čas zohrievania:	cca 30 s (50 °C - 380 °C)
Teplotný rozsah:	50 - 450 °C
Pripojiteľné na:	WD 3M, WR 3M

## 3. Uvedenie do prevádzky

Spájkovačku odložte do bezpečnostného odkladacieho stojana. Z blízkosti spájkovačky odstráňte všetky horľavé predmety. pripájací konektor (4) zasuňte do napájacej

jednotky a zaistite. Na napájajcej jednotke nastavte požadovanú teplotu. Po uplynutí potrebného času zahrievania spájkovací hrot zmáčkajte malým množstvom spájky.

## 4. Vyrovnanie potenciálov

Požadované vyrovnanie potenciálov voči spájkovaciemu hrotu možno vytvoriť cez použitú napájaciou jednotku. Možnosti pripojenia vedenia pre vyrovnanie potenciálov sú opísané v návode na obsluhu napájacej jednotky.

## 5. Pracovné pokyny

### Výmena hrotov

- Spájkovačku nechajte vychladnúť
- Spájkovačku držte mierne sklonenú hrotom nadol.
- Trdno primejte spajkalnik na zadnjem prijemalnem delu (5) in odvijte držalo konice (2) z vrteniem v desno
- Povlečite držalo konice (2) naprej
- Spajkalna konica (1) je zdaj prostá v držaliu konice (2)

Spájkovací / merací hrot neodkladajte, resp. nenechávajte chladnúť na čistiacej špongii alebo na plastových povrchoch.

Pri používaní viacerých typov spájkovacích hrotov odporúčame používať spájkovací hrot (1) spolu s objímkou hrotu (2) ako rýchlovýmenný systém. (pozri strana 15)

Plochy na prenos tepla na vyhrievacom telese a spájkovacom hrote udržujte čisté.

Antistatické plasty sú na zabránenie prenosu statického náboja vyplnené vodivými látkami. Tým sú znížené aj izolačné vlastnosti plastu.

Návod na používanie použítej napájacej jednotky tvorí platnú súčasť tohto návodu na používanie.

Pri spájkovaní s veľmi nízkou potrebuou tepla môže byť znížená spoľahlivosť funkcie setback.

## 6. Príslušenstvo

Vyobrazenia spájkovacích hrotov XHT-Tips pozri na strane 15.

Rozkladový výkres nájdete na strane 16.

### Technické zmeny vyhradené!

Aktualizovaný návod na používanie nájdete na adrese [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom spajkalnika Weller WP 200. Med izdelavo so bili uporabljeni najzahtevnejši kakovostni standardi, ki zagotavljajo brezhibno funkcijo naprave.

## 1. Pozor!

Prosimo, da pred prvo uporabo naprave pozorno prebere te ta navodila za uporabo. Z neupoštevanjem varnostnih navodil lahko ogrozite zdravje in življenje.

Proizvajalec ne prevzema jamstva za uporabo, ki se razlikuje od opisane v navodilih za uporabo, kakor tudi za samovoljne spremembe.

### Varnostna navodila

- Spajkalnik odlagajte v originalni odlagalnik.
- Vse gorljive predmete odstranite iz okolice segretega spajkalnika.
- Uporabljajte primerno zaščitno obleko. Tekoči cin za spajkanje vas lahko opeče.
- Segretega spajkalnika ne puščajte brez nadzora.
- Ne obdelujte delov, ki so pod napetostjo.

## 2. Tehnični opis

Spájkovačka WP 200 sa vyznačuje rýchlym a presným dosiahnutím pracovnej teploty spájkovacieho hrotu. Výbornú dynamickú charakteristiku dosahuje obzvlášť učinným 200 W vyhrievacím článkom.

Zaradi dodatného optimiraného položja senzorja, je ta spajkalnik še posebej primeren za spajkanie s povečaním dovajanjem topotele.

Integriren vodnik za izenačevanje potenciala omogoča izenačitev potenciala glede na spajkalno konico. Spajkalnik izpoljuje vse zahteve varnostnih predpisov ESD zahvaljujoč antistatični izvedbi ročaja in dovodnega kabla.

### Tehnični podatki

Prikazučna napetost:	24 V
Moč:	200 W
Čas segrevanja:	pribl. 30 sek. (50°C - 380°C)
Temperaturno območje:	50 - 450 °C
Možnost priključitve na:	WD 3M, WR 3M

## 3. Pred uporabo

Odložite spajkalnik v varovalni odlagalnik. Odstranite vse gorljive predmete iz okolice spajkalnika. Vtaknite priklučni vtič (4) v napajalno enoto in ga zaklenite. Nastavite želeno temperaturo na napajalni enoti. Po izteku potrebnega časa segrevanja nekoliko omočite spajkalno konico s spajko.

## 4. Izenačevanje potenciala

Izenačevanje potenciala glede na spajkalno konico omogoča napajalna enota. Možnosti priklopa vodnika za izenačevanje potenciala so opisane v navodilih za uporabo napajalne enote.

## 5. Navodila za delo

### Menjava konice

- Ohladite spajkalnik
- Primit spajkalnik tako, da konica leži nekoliko nižje od ročaja.
- Uchopite spájkovačku za zadnú časť rukoväte (5) a otáčaním doprava odskrutkujte držiak hrotu (2)
- Držiak hrotu (2) vyberte smerom dopredu
- Spájkovací hrot (1) je teraz voľne v držiaku (2)

Spajkalne / merilne konice ne odlagajte na čistilno gobo ali na plastične površine. Počakajte, da se ohladi.

Pri použití viacerých typov spájkovacích hrotov odporučame používať spájkovací hrot (1) a držiak hrotu (2) spoločne ako rýchlovýmenný systém. (glejte stran 15)

Poskrbite za čistočo površin grelnega telesa in spajkalne konice, preko katerih se prenaša toplota.

Antistatični umetni materiali so napolnjeni s prevodnim polnilom, ki preprečuje nabiranje statičnega naboja. Izolacijske sposobnosti umetnega materiala so zato poslabšane.

Ta navodila za uporabo uporabljajte v kombinaciji z navodili za uporabo napajalne enote.

Pri spajkanju, kjer je zelo majhna potreba po toploti, lahko pride do zmanjšanja zanesljivosti funkcije Setback.

## 6. Pribor

Za slike spajkalnih konic XHT glejte stran 15.

Slika - eksploziska risba, glej stran 16.

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!**

**Posodobljena navodila za uporabo boste našli na spletnem naslovu [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).**

Täname teil meile Welleri jootekolbi WP 200 ostuga osutatud usalduse eest. Seadme valmistamisel on järgitud kõige rangemaid kvaliteedinõudeid, mis kindlustavad selle laitmatu töö.

## 1. Tähelepanu!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege palun tähelepanelikult läbi see kasutusjuhend! Ohutuseeskirjade eiramine on ohtlik teie tervisele ja elule.

Teistsuguse, sellest kasutusjuhendist erineva kasutamise korral, samuti omavolilise ümberehitamise korral valmijatajehas endale vastutust ei võta.

### Ohutusjuhised

- Asetage jootekolb alati originaalhoidikusse.
- Eemaldage kuuma jootekolvi lähedusest köik süttivad esemed.
- Kasutage sobivat kaitseriistut. Vedel jootetina võib tekida põletusohtu.
- Ärge kunagi jätke kuuma jootekolbi ilma järelevalveta.
- Ärge töötage pinge all olevate detailidega!

## 2. Kirjeldus

Jootekolbi WP 200 iseloomustab jooteotsiku temperatuuri kiire ja täpne saavutamine. Tänu eriti võimsale 200 W kütteelemendile saavutatakse eeskujulik dünaamiline profiil.

Tänu anduri optimeeritud lisaasendile sobib see jootekolb eriti hästi töötamiseks kõrgendatud kuumusel.

Jooteotsiku potentsiaali on võimalik soovitud määral ühtlustada integreeritud potentsiaalide ühtlustusjuhtme abil. Tänu käepideme ja juhtme antistaatilisele ehitusele vastab see jootekolb köökidele elektrooniliste komponentide suhtes kehtivatele ohutusalastele nõuetele.

### Tehnilised andmed

Tööpinge:	24 V
Võimsus:	200 W
Soojenemisaeg:	ca. 30 sek. (50°C - 380°C)
Temperatuurivahemik:	50 °C - 450 °C
Ühendatav:	WD 3M, WR 3M

## 4. Potentsiaalide ühtlustamine

Soovitud potentsiaalide ühtlustamise jooteotsikul saab teostada kasutatava toiteploki abil. Potentsiaalide ühtlustusjuhtme ühendamisvõimalusi on kirjeldatud toiteploki kasutusjuhendis.

## 5. Tööjuhised

### Otsiku vahetamine

- Jahutage jootekolb maha
- Hoidke jootekolbi otsikuga veidi allapoole.
- Hoidke jootekolvi käepideme tagaosast (5) kinni ja keraake otsiku hoidik (2) suunaga paremale maha
- Tõmmake otsiku hoidik (2) suunaga ettepoole maha
- Jooteotsik (1) asub nüüd otsiku hoidikus (2) lahtisel.

Ärge asetage või jahutage jooteotsikut / mööteotsikut puhastuskäsnal või plastmassist pindadel.

Mitut tüüpi jooteotsikute kasutamisel on soovitatav kasutada jooteotsikut (1) ja otsiku hoidikut (2) üheskoos kiirvahetussüsteemina. (vaata lk 15)

Hoidke kuumutuskeha ja jooteotsiku soojusülekandepinad puhtad.

Antistaatilised plastmassid on staatiliste laengute vältimiseks varustatud elektrit juhtivate täitematerjalidega. See vähendab ka plastmassi isoleerivaaid omadusi.

Selle kasutusjuhendi juurde kuulub täiendavalt ka kasutatava toiteploki kasutusjuhend.

Väga väikese soojustarbega jootetööde puhul võib Setback (tagasilanguse) funktsiooni usaldusväärus olla piiratud.

## 6. Lisavarustus

Jooteotsikute pilte ja nõuandeid vaata leheküljelt 15. Joonis: kirjeldav joonis lk 16.

### Tehnilised muudatused võimalikud!

Uuendatud kasutusjuhendi leiate aadressilt [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

## 3. Kasutuselevõtt

Asetage jootekolb ohutushoidikusse. Eemaldage jootekolvi lähedusest köik süttivad esemed. Ühendage ühenduspistik (5) toiteploki ja lukustage. Seadistage toiteplokil soovitav temperatuur. Pärast vajaliku soojenemisaja möödumist niisutage kolviotsikut veidi joodisega.

Dėkojame, kad parodėte pasitikėjimą pirkdami „Weller“ lituoklis WP 200. Gaminat ši prietaisą buvo laikomasi griežiausiu kokybės reikalavimų, užtikrinančiu nepriekaištingą jo veikimą.

## **1. Dėmesio!**

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Nesilaikantiems saugos reikalavimų gresia pavojus sveikatai ir gyvybei.

Jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijoje aprašytą paskirtį ir kas nors savavalškai keičiamas, gamintojas už pasekmes neatsako.

### **Saugos reikalavimai**

- Lituoklį visuomet dėkite tik į originalų dėklą.
- Arti karšto litavimo įrankio nelaikykite degių daiktų.
- Apsirenkite tinkamais apsauginiais drabužiais. Priešingu atveju galima nusideginti skystu lydmetaliumi.
- Karšto lituoklio niekuomet nepalikite be priėžiuros.
- Nedirbkite prie dalių, kuriomis teka elektros srovė.

## **2. Aprašymas**

Lituoklio WP 200 antgalis ypač greitai ir tiksliai pasieka darbinę temperatūrą. Ypač galingas 200 W kaitinimo elementas suteikia darbui dinamiškumo.

Dėl papildomos optimizavimo jutiklio padėties lituoklis ypač tinkamas litavimo darbams naudojant padidintos kaitinimo temperatūros priedą.

Prietaise yra potencialų išlyginimo laidas, todėl pagal poreikį galima išlyginti potencialų skirtumus ties lituoklio antgaliu. Kadangi lituoklio rankena ir kabelis pagaminti iš antistatinio medžiagų, patenkinami visi elektrostatinės iškrovos saugos reikalavimai.

### **Techniniai duomenys**

Jtampa:	24 V
Galingumas:	200 W
Įkaitimo laikas:	maždaug 30 sek. (50°C - 380°C)
Temperatūrų diapazonas:	50–450 °C
Jungiamas prie:	WD 3M, WR 3M

## **4. Potencialų išlyginimas**

Potencialų skirtumą ties lituoklio antgaliu galima išlyginti naudojama maitinimo įtaise. Potencialų išlyginimo galimybės aprašytos maitinimo bloko naudojimo instrukcijoje.

## **5. Darbo nurodymai**

### **Antgalio keitimasis**

- Leiskite lituokliui atvėsti
- Turiet lodāmuru ar smaili nedaudz uz leju.
- Prilaikykite lituoklį už galinės rankenos dalies (5) ir antgalio laikiklį (2) atsukite į dešinę
- Antgalio laikiklį (2) ištraukite į priekį
- Taip lituoklio antgalis (1) bus atlaisvintas laikiklyje (2)

Lituoklio / matavimo antgalio nedékite ir nebandykite vésinti ant valymui skirtos kempinės ar plastmasinių paviršių.

Naudojant kelių tipų lituoklių antgalius, rekomenduojama lituoklio antgalį (1) ir antgalio laikiklį (2) naudoti kartu kaip sparčiojo keitimasis sistemos. (žr. 15 psl.)

Kaitinimo elemento ir lituoklio šilumos perdavimo paveršiai visada turi būti švarūs.

Antistatiniai plastikai užpildyti laidžiomis medžiagomis, kad nebūtų statinių krūvių. Dėl to suprastėja plastiko izoliacinės savybės.

Kartu su šia naudojimo instrukcija galioja naudojamo maitinimo bloko instrukcija.

Jei lituojant reikia labai mažai šilumos, funkcijos „Setback“ patikimumas gali sumažėti.

## **6. Priedai**

Lituoklio iliustracijas ir naudingus patarimus rasite puslapyje 15.

Surinkimo schema, žr. pav. 16 psl.

### **Galimi techniniai pakeitimai!**

**Atnaujintas naudojimo instrukcijas rasite  
[www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).**

## **3. Pradedant naudotis**

Padékite lituoklį į apsauginį dėklą. Patraukite nuo lituoklio visus degius daiktus. Į maitinimo bloką įkiškite ir užfiksukite kištuką (4). Maitinimo bloke nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Pakankamai įkaitusio lituoklio antgalį pavilgykite lydmetaliję.

Pateicamies jums par mums izrādīto uzticību, iegādājoties Weller lodāmurs WP 200. Ražošanas laikā ievēroja visstingrākās kvalitātes prasības, lai garantētu iekārtas nevainojamu darbību.

## 1. Uzmanību!

Pirms sākat lietot ierīci, noteikti izlasiet šo lietošanas instrukciju. Šo drošības noteikumu neievērošana apdraud veselību un dzīvību.

Par lietošanu, kas neatbilst lietošanas instrukcijā norādītajai, kā arī par patvaīgām izmaiņām, ražotājs atbildību neuzņemas.

### Drošības norādes

- Vienmēr novietojiet lodāmuru tikai uz oriģinālā paliktni.
- Nodrošiniet, lai karsta lodāmura tuvumā neatrastos degoši priekšmeti.
- Lietojiet piemērotu aizsargapģēbru. Pastāv risks apdedzināties ar karstu lodālvu.
- Nekādā gadījumā neatstājiet karstu lodāmuru bez uzraudzības.
- Neveiciet lodēšanas darbus iekārtām, kas pieslēgtas strāvai.

## 2. Apraksts

Lodāmurs WP 200 ir īpašs ar tā ātro un precīzo lodāmura smailes temperatūras sasniegšanu. Ar īpaši jaudīgo 200 W sildīšanas elementu lieliski iespējams strādāt dinamiskā darba procesā.

Pateicoties papildus optimizētajai sensora pozīcijai, lodāmurs ir īpaši piemērots lodēšanas darbiem, kuros nepieciešama augsta temperatūra.

Izmantojot integrēto potenciāla izlīdzināšanas vadību iespējams iestatīt vēlamo lodāmura smailes potenciālu izlīdzinājumu. Ar roktura un pievades antistatisko materiālu šis lodāmurs atbilst visām ESDGB drošības prasībām.

### Tehniskie dati

Pieslēguma spriegums:	24 V
Jauda:	200 W
Uzkaršanas laiks:	aptuveni 30 sek. (no 50°C līdz 380°C)
Temperatūras diapazons:	50 līdz 450°C.
IESPĒJAMS PIESLĒGT:	WD 3M, WR 3M

## 3. Ekspluatācijas uzsākšana

Novietojiet lodāmuru drošības paliktni. Lodēšanas instrumenta tuvumā neatstājiet degošus priekšmetus. Barošanas vienībā iespraudiet pieslēguma spraudni (4) un nofiksējiet to. Uz barošanas vienības iestatiet vēlamo temperatūru. Kad pagājis noteiktais lodēšanas uzgaļa uzsīšanas laiks, uzklājiet plānu lodmetāla kārtu.

## 4. Potenciālu izlīdzinājums

Izvēlēto lodēšanas uzgaļa potenciālu izlīdzinājumu iespējams izlīdzināt ar lietoto barošanas vienību. Potenciāla izlīdzināšanas vadības pieslēgšanas iespēja ir aprakstīta barošanas vienības ekspluatācijas instrukcijā.

## 5. Darba norādes

### Uzgaļa maiņa

- Atdzesēt lodāmuru
- Truputī paverskite lituo klio antgalji žemyn
- Turiet lodāmuru pie aizmugurējās roktura daļas (5) un noskrūvējiet uzgaļa turētāju (2), griežot to pa kreisi.
- Noņemiet uzgaļa turētāju (2), novelket to uz priekšu.
- Lodēšanas uzgalis (1), uzgaļa turētājā ir bīvs (2).

Lodējamo uzgali / mērutzgali nelieciet uz tīrišanas sūkļa vai mākslīgās šķiedras virsmās, un neatdzesējiet uz tām.

Lietojot vairākus lodēšanas uzgaļu tipus, kā ātru maiņas sistēmu iesakām lietot lodēšanas uzgali (1) un uzgaļa turētāju (2). (Skatiet 15 lappusī)

Turiet tīras sildķermēnu siltuma pārnešanas virsmas un lodēšanas uzgali.

Lai novērstu statistikā lādiņa viedošanos, antistatiskās mākslīgās vielas ir aprīkotas ar pildījumu, kas vada elektīribu. Tādējādi tiek samazinātas mākslīgo vielu izolējošās īpašības.

Izmantotās barošanas vienības Ekspluatācijas instrukcija ir derīga papildu šai ekspluatācijas instrukcijai.

Veicot lodēšanas darbus ar minimālu siltuma patēriņu var ieteikmēt Setback funkcijas drošību.

## 6. Piedernerumi


XHT tipa lodējamo uzgaļu attēlus skatiet lappusē 15. Ekspluatācijas attēlu skatīt 16. lappusē


**Saglabājam tiesības veikt tehniskas izmaiņas!**


Aktualizēto lietošanas instrukciju var atrast vietnē [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

# XHT- Spitzen für WP 200

## Soldering Tips for WP 200

Bestell-Nr. Order-No.	Modell Model	Beschreibung Description	Breite A Width A	Dicke B Length B	Länge C Length C
	005 44 801 99	XHT D Meisselform Chisel tip	5,0 mm	1,2 mm	48 mm
	005 44 802 99	XHT E Meisselform Chisel tip	7,6 mm	1,5 mm	48 mm
	005 44 803 99	XHT Messspitze Measuring tip	5,0 mm	1,2 mm	48 mm





**GERMANY****Weller Tools GmbH**

Carl-Benz-Str. 2  
74354 Besigheim  
Phone: +49 (0) 7143 580-0  
Fax: +49 (0) 7143 580-108

**GREAT BRITAIN****Apex Tool UK Limited**

4<sup>th</sup> Floor Pennine House  
Washington, Tyne & Wear  
NE37 1LY  
Phone: +44 (0191) 419 7700  
Fax: +44 (0191) 417 9421

**FRANCE****Apex Tool Group S.N.C.**

25 Av. Maurice Chevalier BP 46  
77832 Ozoir-la-Ferrière, Cedex  
Phone: +33 (01) 60.18.55.40  
Fax: +33 (01) 64.40.33.05

**ITALY****Apex Tool S.r.l.**

Viale Europa 80  
20090 Cusago (MI)  
Phone: +39 (02) 9033101  
Fax: +39 (02) 90394231

**SWITZERLAND****Apex Tool Switzerland Sàrl**

Rue de la Roselière 12  
1400 Yverdon-les-Bains  
Phone: +41 (0) 24 426 12 06  
Fax: +41 (0) 24 425 09 77

**AUSTRALIA****Apex Tools**

P.O. Box 366  
519 Nurigong Street  
Albury, N. S. W. 2640  
Phone: +61 (2) 6058-0300

**CANADA****Apex Tools - Canada**

164 Innisfil street  
Barrie Ontario  
Canada L4N 3E7  
Phone: +1 (905) 455 5200

**CHINA****Apex Tool Group**

A-8 building, No. 38 Dongsheng Road  
Heging Industrial Park, Pudong  
Shanghai PRC 201201  
Phone: +86 (21) 60880288

**USA****Apex Tool Group, LLC**

14600 York Rd. Suite A  
Sparks, MD 21152  
Phone: +1 (800) 688-8949  
Fax.: +1 (800) 234-0472

T005 57 179 54 / 03.2013

T005 57 179 53 / 01.2011

[www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com)**Weller®**